

सेवा में,

प्रबंधक/प्रधानाचार्य  
लोकनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
रामगढ़, बन्दीली।

विषय : शैक्षिक भवन हेतु अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण-पत्र के संबंध में।

संदर्भ : आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2021

उपरोक्त विषयक संदर्भित प्रार्थना-पत्र के संबंध में पूर्व निर्मित एवं संचालित विद्यालय भवन लोकनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामगढ़, बन्दीली का अग्निसुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण किया गया, आख्या निम्नवत् है:-

- 1- विद्यालय भवन भूतल, प्रथम तल पर संचालित है।
- 2- विद्यालय भवन का कुल प्लाट एरिया 8380 वर्गमीटर है।
- 3- विद्यालय भवन के भूतल का कुल कवर्ड एरिया 3453.95 वर्गमीटर तथा प्रथम तल का कवर्ड एरिया 3453.95 वर्गमीटर है।
- 4- विद्यालय भवन की ऊंचाई 7 मीटर है।
- 5- विद्यालय में निरीक्षण के समय भूतल पर 38 कमरे, प्रथम तल पर 38 कमरे पक्का निर्मित पाये गये।
- 6- विद्यालय भवन तक प्राथमिक अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक पहुँच सकती है।
- 7- भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था भारतीय मानक आईएसो: 15683-2008 के अनुरूप की गयी है, जो निरीक्षक के समय कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पाये गये।
- 8- प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के संचालन की जानकारी दी गयी।
- 9- विद्यालय परिसर में ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नहीं किया जायेगा।
- 10- विद्यालय भवन की विद्युत सुरक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 11- विद्यालय भवन के टेरस पर 10000 लीटर क्षमता का टेरस टैंक व 450 लीटर प्रति मिनट क्षमता के टेरस पम्प का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।
- 12- विद्यालय भवन के प्रत्येक तल पर होजरिल सिस्टम की व्यवस्था वांछनीय है।

अतः उपरोक्तानुसार आवेदक को इस शर्त के साथ अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है कि लोकनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामगढ़, बन्दीली में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण/प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर प्राप्त अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। निरीक्षण/परीक्षण/प्रशिक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/स्वामी/प्रबंधक की होगी। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के अकार्यशील/अनुपलब्ध पाये जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

